

お客様各位

2026年5月20日
株式会社ロブテックス
品質保証部

エアコンフレアトルクレンチに関するお知らせ

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社商品に格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
2026年3月に製造したエアコンフレアトルクレンチにおいて、気温が上昇すると本体とグリップの固定が緩くなる商品が出荷されたことが判明致しました。
以下の対象ロットの製品について、グリップの固定が緩い場合は無償で修理させていただきます。
なお、グリップの固定以外には異常はございません。

お客様には多大なるご心配、ご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 該当製品及び製造番号

製品名	機種名	製造番号
エアコンフレアトルクレンチ	TWF17	2603〇〇〇〇
	TWF22	※先頭4桁の数字「2603」 が対象ロット ※後半の下4桁の数字は シリアル No.
	JBTWF17	
	JBTWF22	

2. 発生現象

グリップの固定が緩くなり、回転または抜ける恐れがある。

3. 該当製品のロット確認方法



4. その他、製品の確認方法についてご不明な点があればお問い合わせをお願い致します。

- ・ 問い合わせ先 (株) ロブテックス コールセンター
TEL : 072-980-1111
FAX : 072-980-1166